

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

- Monatliche Messung Aussenfassade, Turnhalle und UG
- Gefahr Senkung Süd-Westliche Ecke durch Fels-Abbruchkante
- Messung mit Leica Tachymeter TS15 2" relativ und absolut
- Überwachung von ungefähr 60 Messpunkte markiert durch Messfolien oder Kreuzen
- Vergleich der Aufnahmen mit letzten und ersten Aufnahme
- Deformationsanalyse der Punkte

Projektinformationen