

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

Alle Verbandsleitungen wurden mittels KTV auf Schäden überprüft und die Sanierungsmassnahmen festgelegt. Die Leitungen wurden entweder neu gebaut, mit Inliner oder Roboter saniert. Zusätzlich wurden auch die Kontrollschächte überprüft. Die Mängel wurden im Rahmen des Projektes behoben.

Projektinformationen