

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

- Überprüfung Erdbebensicherheit
- Überprüfung Brandschutzsicherheit
- Hauptgebäude durch Dilatationsfugen unterteilt und mit Stahlrahmen ausgesteift
- Treppenhäusertürme durch Wandscheiben ausgesteift

Projektinformationen