

# Zustandsuntersuchung mittleres Schulhaus, Gänsackerweg 53, Gipf-Oberfrick

Im Rahmen der Zustandsuntersuchung des mittleren Schulhauses in Gipf-Oberfrick wurde eine Zustandsanalyse sowie eine rechnerische Überprüfung der Erdbebensicherheit durchgeführt. Der Gebäudezustand wurde beurteilt und geprüft, ob Ertüchtigungsmassnahmen erforderlich und verhältnismässig sind. Die Ergebnisse der Erdbebenprüfung sowie mögliche Verstärkungsmassnahmen wurden dokumentiert.

## Projektinformationen

Projektname	Zustandsuntersuchung mittleres Schulhaus, Gänsackerweg 53
Ortschaft	Gipf-Oberfrick
Bauherrschaft	Gemeinde Gipf-Oberfrick
Baukosten	
Realisierung (von/bis)	

