Sanierung Regenbecken Unterau, Untersiggenthal

Ersatz der Beckentleerungspumpen inkl. Druckleitungen und der Anlagensteuerung. Anpassen der Revisionsöffnung mit befahrbarem Deckel (D400) in rostfreier Ausführung.

Projektinformationen

Projektname	Sanierung Regenbecken Unterau
Ortschaft	Untersiggenthal
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Unersiggenthal
Baukosten	CHF 255'000
Realisierung (von/bis)	2017 - 2018