

Zustandsanalyse der Rohsteinhalle Holcim (Schweiz) AG, Würenlingen

- Aufnahmen und Grundlagenerarbeitung
- Erstellung Zustandsanalyse inkl. Durchführung diverser Materialprüfungen für das Untergeschoss der Rohsteinhalle
- Abmessungen ca. 31 x 73 m
- Überprüfung der Statik resp. statische Beurteilung der Rohsteinhalle
- Auswertung und Dokumentation der Materialprüfungen am Bestand
- Sanierungs- und Massnahmenkonzept mit Kostenschätzung

Projektinformationen

Projektname	Zustandsanalyse der Rohsteinhalle Holcim (Schweiz) AG
Ortschaft	Würenlingen
Bauherrschaft	Holcim (Schweiz) AG, Würenlingen
Baukosten	CHF 420'000
Realisierung (von/bis)	Februar – April 2016

