

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

An der K 438 in Untersiggenthal befindet sich auf einer Länge von cirka 220 Meter die Stützmauer S-4410. Gemäss Zustandsbeurteilung aus dem Jahre 2016 befand sich die Stützmauer in einem schadhaften Zustand. Das Bauwerk wurde nun teilweise freigelegt und mit einer betonierten Vorsatzschale wieder instand gestellt. Die KSL Ingenieure AG war mit der örtlichen Bauleitung sowie der Koordination mit weiteren Projekten betraut.

Projektinformationen