

# Sanierung Regenbecken Unterau, Untersiggenthal

Ersatz der Beckentleerungspumpen inkl. Druckleitungen und der Anlagensteuerung. Anpassen der Revisionsöffnung mit befahrbarem Deckel (D400) in rostfreier Ausführung.

## Projektinformationen

Projektname	Sanierung Regenbecken Unterau
Ortschaft	Untersiggenthal
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Unersiggenthal
Baukosten	CHF 255'000
Realisierung (von/bis)	2017 - 2018

