

Sanierung Auwerstrasse & Krähenbühl, Mühlau,

- Aufnahmen und Grundlagenerarbeitung
- Erstellung Zustandsanalyse inkl. Durchführung diverser Materialprüfungen für das Untergeschoss der Rohsteinhalle
- Abmessungen ca. 31 x 73 m
- Überprüfung der Statik resp. statische Beurteilung der Rohsteinhalle
- Auswertung und Dokumentation der Materialprüfungen am Bestand
- Sanierungs- und Massnahmenkonzept mit Kostenschätzung

Projektinformationen