



Rissprotokollaufnahme und Erstellung Rössliackerstrasse, Brugg

Aufgrund der vorgesehenen Rössliackerüberbauung mit drei Mehrfamilienhäusern auf der Parzelle 4178, wurden alle umliegenden Gebäude und Strassen vor Ort auf Risse und Schäden geprüft und danach protokolliert.

Die Aufnahme erfolgte mit Breite, Länge und Standortaufnahme mit dem Meter und der Darstellung im Protokoll mit Grundrissplänen und Ansichten. Es wurden zehn Einfamilienhäuser, drei Mehrfamilienhäuser und zwei Strassenabschnitte aufgenommen, wobei insgesamt über 500 Schäden erfasst wurden.

Projektinformationen

Projektname	Rissprotokollaufnahme und Erstellung Rössliackerstrasse
Ortschaft	Brugg
Bauherrschaft	Wartmann Immobilien AG, Stahlrain 6, 5200 Brugg
Baukosten	
Realisierung (von/bis)	



GEOMATIK

