

Setzungsmessung Turnhalle, Rheinfelden

- Monatliche Messung Aussenfassade, Turnhalle und UG
- Gefahr Senkung Süd-Westliche Ecke durch Fels-Abbruchkante
- Messung mit Leica Tachymeter TS15 2" relativ und absolut
- Überwachung von ungefähr 60 Messpunkte markiert durch Messfolien oder Kreuzen
- Vergleich der Aufnahmen mit letzten und ersten Aufnahme
- Deformationsanalyse der Punkte

Projektinformationen

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Projektname | Setzungsmessung Turnhalle |
| Ortschaft | Rheinfelden |
| Bauherrschaft | Einwohnergemeinde Rheinfelden |
| Baukosten | |
| Realisierung (von/bis) | 2020 |

