

Setzungsmessung Turnhalle, Rheinfelden

- Monatliche Messung Aussenfassade, Turnhalle und UG
- Gefahr Senkung Süd-Westliche Ecke durch Fels-Abbruchkante
- Messung mit Leica Tachymeter TS15 2" relativ und absolut
- Überwachung von ungefähr 60 Messpunkte markiert durch Messfolien oder Kreuzen
- Vergleich der Aufnahmen mit letzten und ersten Aufnahme
- Deformationsanalyse der Punkte

Projektinformationen

Projektname	Setzungsmessung Turnhalle
Ortschaft	Rheinfelden
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Rheinfelden
Baukosten	
Realisierung (von/bis)	2020

