

# Zustandsbeurteilung Lagerhalle Kraftwerk, Eglisau

- Aufnahmen Bestandesgebäude
- Statische Überprüfung zulässige Nutzlast Stahlbetondecke
- Statische Überprüfung Stahlbau-Dachkonstruktion

## Projektinformationen

Projektname	Zustandsbeurteilung Lagerhalle Kraftwerk
Ortschaft	Eglisau
Bauherrschaft	Schweizerische Bundesbahnen SBB
Baukosten	
Realisierung (von/bis)	

